



Inserindo caracteres no leitor S3200



**Suporte ao Hardware**

# Procedimento para a inserção de caracteres no leitor S-3200

1º Escaneie a opção modo de programação (Entrar/sair) na pág 35

Modo de Programação Entrar/Sair



**Suporte ao Hardware**

2º Escaneie a etiqueta de código de configuração de identificador de código de barras na pág 74

Habilitar código de identificador



**Suporte ao Hardware**


4º Escaneie o código Ascii em que o cliente deseja a inserção  
Os códigos estão da (pág 259 a 313 )



**Suporte ao Hardware**

5º Selecione a opção Salvar configurações da pág. 133

Salvar configuração para confirmar



**Suporte ao Hardware**

6º Selecione o modo de programação (Entrar /Sair) da pág35

Modo de Programação Entrar/Sair



**Suporte ao Hardware**