

Instalação de Relatórios



Confidencialidade

"Este documento foi desenvolvido pela **Fábrica do Conhecimento** e o acesso está autorizado exclusivamente para os **Colaboradores e Prestadores de Serviços da Organização Bematech**"







Objetivo

Genhecimento



Apresentar características sobre instalação de Aplicativos de Suporte para a criação de Relatórios Fiscais utilizando recursos de Impressoras Bematech.

Agenda

- Fábrica do **Conhecimento**

- 1. Instalação BEMAFI64
- 2. BEMATOOL e WINMFD2
- 3. Configurações de Impressora Fiscal
- 4. Formas de Pagamentos
- 5. Formas de cadastramento de Alíquotas
- 6. Memória de Fita-Detalhe
- 7. Instalação e Configuração do WINMFD2
- 8. Relatório de Memória Fiscal
- 9. Extração de Memória de Fita Detalhe
- 10. Gerando Sintegra Tipo 60
- **11. Gerando Sintegra Tipo E**
- 12. Gerando CAT-52
- **13.** Gerando Sped Fiscal ECF

Os modelos de impressoras fiscais térmicas Bematech (MP-2100 TH FI, MP-3000 TH FI, MP-4000 TH FI e MP-7000 TH FI), possuem interface USB para comunicação do aplicativo comercial.

A BemaFI64.dll permite que o aplicativo realize as operações com a impressora fiscal (através de suas funções), via USB, sem a necessidade de modificações, totalmente transparente. Basta instalar a porta USB através do driver disponível no pacote da DLL. http://bematechpartners.com.br/wp01/?page_id=734



Veja os passos de como proceder com esta instalação e de como configurar o arquivo BemaFI64.ini: **Instalando a porta USB**.

Ao conectar a impressora fiscal na USB, o Windows irá detectá-la automaticamente, porém exibirá na bandeja (relógio) uma mensagem de que houve problemas durante a instalação do hardware, devido a não existir na base do Windows o driver correspondente, sendo este procedimento absolutamente normal.

Então, é necessário selecionar o driver USB correspondente para a impressora fiscal e instalálo, seguindo os passos descritos.



Acesse o "Gerenciador de Dispositivos" do Windows (a janela abaixo irá surgir) e clique com o botão direito do mouse sobre o item "Suporte de impressão USB" que está destacado com um símbolo de exclamação e escolha a opção "Atualizar Driver.

Ada Ada Con USB Composite USB Root Hub	e Device	Atualizar Driver Desativar
USB Root Hub	ersai Host Controller	Verificar se há alterações de hardware Propriedades
Intel(R) ICH10 Family USB University Intel(R) ICH10 Family USB University Intel(R) ICH8 Family USB University Suporte de impressão USB	ersal Host Controller ersal Host Controller sal Host Controller -	3A68 3A69 2835
USB Composite Device	Atualizar Driver Desativar Desinstalar Verificar se há alterar Propriedades	ções de hardware
UCD Reast Hats		





Selecione a opção "Procurar software de driver no computador".



Clique na opção "Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivos no computador.





A janela abaixo irá surgir. Clique em **"Com Disco..."** e procure pela pasta onde foi descompactado o pacote da DLL contendo os arquivos **"usbio_x64.inf"** e **"usbio_x64.sys"**. Selecione o arquivo **"usbio_x64.inf"** e clique em **"OK"**.





Na janela abaixo, será exibido o driver a ser instalado. Clique em "Avançar".





Será apresentada uma janela de segurança do Windows (conforme abaixo). Neste caso, clique em **"Instalar este software de driver mesmo assim"**. O processo de instalação se inicia.







Basta clicar em Fechar para encerrar a instalação do driver USB.



Obs: Para ter certeza de que a instalação foi bem sucedida, ao desligar a impressora o dispositivo **"Bematech USBIO Device"** irá sumir da lista e ao ligar a impressora ele irá surgir.



Configurando o arquivo BemaFI64.ini

Após realizada a instalação da porta USB (Bematech USB Device), abra o arquivo BemaFI64.ini e localize a chave "Porta".

Nesta chave, modifique seu valor para USB (Porta=USB). Desta forma, o aplicativo comercial irá se comunicar com a impressora, através da BemaFI64.dll, via USB.





Para gerar os Arquivos fiscais é necessário os seguintes Programas:

 $\textbf{BEMATOOL 3.0.5} e \circ \textbf{WINMFD2}.$

Vamos conhecer e aprender como instalar esses sistemas.





Definição:

O aplicativo **Bematool** é um software de ajuda e suporte ao cliente, que foi desenvolvido em parceria pela assistência técnica **Newtech** de Santa Catarina.

Características Principais:

Oferece diversas funções como a de Cadastrar alíquotas, permite ao cliente realizar relatórios fiscais, e efetua testes de guilhotina e outros.





Essa é a nossa primeira tela do nosso assistente, clique em avançar para dar continuidade a instalação.



Selecione a opção aceito os termos descritos e clique em avançar.

contracto de necliga	
Leia o contrato de licença a segui	uir com atenção.
A Newtech em parceria com	n a BEMATECH S.A., tem a satisfação de
disponibilizar para V.Sra o so	oftware para verificação do estado
operacional das impressoras	fiscais da Bematech.Este software tem como 😑
objetivo agregar maior agilida	ade ao processo de manutenção e suporte ao
cliente final.	
Esta antiastica não á um anti	instina final a são scalizo multimo tino da
Este aplicativo não e um aplic	hamalagada nas regulates de DAE ECE a
	nomologado nos requisitos do PAF-ECF e
tem a única abietiva da facili	ter a menutanaña a idantitizaaña da much aman
tem o único obietivo de facili	itar a manutenção e identificação de problemas
tem o único obietivo de facilit Aceito os termos do contrato de li	itar a manutenção e identificação de problemas licença
 Não e um apicativo n tem o único obietivo de facili Aceito os termos do contrato de li Não aceito os termos do contrato 	licença) de licença
Aceito os termos do contrato de la	itar a manutenção e identificação de problemas licença o de licença
 Não e um apicativo in termo único obietivo de facili Aceito os termos do contrato de li Não aceito os termos do contrato stallShield 	itar a manutenção e identificação de problemas licença o de licença

Escolha o local onde o programa será instalado e clique em avançar.

Pasta de	destino
Clique er em uma	m Avançar para instalar nesta pasta ou dique em Alterar para instalar pasta diferente.
	Instalar o Bematool 2.0 em:
	E: \Program Files \Bematech \Bematool \
stallShield -	
	< Voltar Avançar > Cancelar

BEMATOOL e WINMFD2

Fábrica do Conhecimento

Clique em Instalar.

Bematool 2.0 - InstallShield Wizard
Pronto para instalar o programa O assistente está pronto para iniciar a instalação.
Clique em Instalar para iniciar a instalação.
Se desejar rever ou alterar alguma configuração de sua instalação, clique em Voltar. Clique em Cancelar para sair do assistente.
InstallShield
< <u>V</u> oltar <u>Sinstalar</u> Cancelar

Agora em Concluir.



Em seguida ira aparecer a tela inicial do Bematool.

Se a impressora estiver com cabo de comunicação USB clique em **instalar driver USB**, caso contrário será necessário verificar em qual porta **COM** esta conectada.





Clique em Localizar Impressora.

Bematool 3 - Imp	ressoras Fiscais Bema	atech - Exclusivo Para	n Térmicas		Help/Ajuda = F1 🛛 🗙
bemat	ech	Pro	NewTech		
Instalar D	Iniver USB	Locali	izar Impressora	C	Configurações do ECF
Configuração	do Bematool	Número de Série Versão Atual Reduções Restantes		C	Z MF Relatórios Físcais
Gerenciador	de Comandos	Último Doc. na MFD Última Redução Horário de Verão Versão da Bemafi32.dll 6,1,1,8			Comandos Adicionais
Finalizar	Programa	MFD Livre Desenvolvimer joao@n Versão 3.0	0% nto : João Fábio Vicente ewtechsc.com.br 0.5 Assinatura e validação de arquivos Bematech	M	- MFD e Informações do ECF
Informações de R	etorno da Impressora	Fiscal - ACK - ST1 - 1	ST2 - ST3		
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada		
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel, não Permitido		
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog.		
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exec.		T

BEMATOOL e WINMFD2



Apresentará a seguinte mensagem:

Bematool 3 - Imp	oressoras Fiscais Bema	itech - Exclusivo Pa	ra Térmicas	Help/Ajuda = F1 🛛 🔀
bema	tech		TOC	NewTech
instalar i	Driver USB	MP2100FI na Ci	DM1 - Localizar Novar	nente?
() () () () () () () () () ()			108%	- X
5		Número de Série	EMULADOR	MF
Continuesca	o do Rematool	Versão Atual	01.00.01	Belatórios Fiscais
Conngaraça	o do o cilidito di	Reduções Restante	2045	
6		Ultimo Doc. na MFC	22/10/14 - 14	:37:44
6		Ultima Redução	00/00/00 - 00	:00:00
Gerenoiador	de Compandos	LOCALIZAÇÃO	DO ECF	Comandas Adicionais
Ucrenciddor	de comundos	Ver		Comandos Adicionais
		Impre	ssora Fiscal Localizada con	n Sucessol
	X9			
Eine land	Busersen	U	OK	NE NED a laformacãos do EFE
Finalizat	Programa			Mr - MFD e Informações do ECF
nformações de F	Retorno da Impressora	Fiscal - ACK - ST1	- ST2 - ST3	
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Comando: Lendo Uso da MFD 🛛 🔺
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permitido	Retorno Extendido: COMANDO OK
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog.	
			and the second se	Betomo do ECE: ACK - ST1 - ST2 - ST3 = 6.0.0.0

Selecione configurações do ECF.





Aparecerá as configurações atuais da Impressora fiscal

- Forma de Pagamentos;
- Alíquotas;
- > Comprovantes não fiscal;
- > Relatório Gerencial.

Bematool 3 - Impressora	s Fiscais Bema	tech - Exclusivo Pa	ra Térn	nicas			E
Configurações Atuais	> Forma de	Pagamento	Alíquo	tas	Comprovante i	não Fiscal	Relatório Gerencial
Formas de Pagamento		Alíquotas		Com	provante não Fiscal		Relatório Gerencial
01 : N : Dinheiro 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : *"'v"=Vinculada "N"=Não Vin	nculada	ota Cadastrada como 00 erá Mostrada	,00%	01: 02: 03: 04: 05: 07: 08: 09: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 22: 22: 22: 22: 22: 22	·	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22	Relatório Geral
Copiar Todas as Configu	rações da Impr Cadastro	essora Para o Arquiv	o de	24:		24 25	
Salvar as Configurações o	lo Arquivo de C Como um Mode	adastro Desta Impre lo	ssora	26 : 27 : 28 :		26 27 28	
Importar um Modelo de E	Configuração P)esta Impresso	ara o Arquivo de Cada ra	astro	29 : Sang 30 : Supri	ria mento	29 30	
Informações de Retorno	da Impressora	Fiscal - ACK - ST1	- ST2 -	ST3			
Fim de Papel Coma	ando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíque	ota Esgotad	la Enviando Co	mando: Lenc	lo Relatórios Gerenciais 🔷 🔺
Pouco Papel Coma	ando Inexistente	M.F. Lotada	Cance	el. não Perr	nitido Retorno Exte	ndido: COM/	ANDO OK
Erro no Relógio Cupo	m Aberto	Erro de CMOS	CNPJ	/IE não Pro			
Ecfem Erro Parâr	metro Inválido	Alíquota Não Prog.	Coma	ndo não E>	ec.	UF: ACK - S	11-512-513=6,0,0,0

Para cadastra as Formas de pagamentos a impressora não pode estar em operação não pode ter feito nem Leitura X, Na aba Formas de Pagamentos tem o campo em branco para colocar o nome e marcar ao lado Vincular forma de pagamento, colocando o nome correto clique em Enviar forma de Pagamento.

Configurações At	tuais (Forma	de Pagamento	Alíquotas	Comprovante n	ão Fiscal	Relatório Gerenci	ial
Impressor	a	Opções de Form	a de Pagamento		Arquivo	o de Cadastro	
01 : N : Dinheiro 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : *A Letra "V" Indica que Pagamento é Vinculada "N" Indica não Vinculada	e a Forma de a e a Letra la	Cadastrar Forma de Pagar Cadastrar Forma de Pagar neque racteres Utilizados : 6 delos Superiores a MP2000 Caracteres mas Somente os Enviar Forma Enviar da Impress Enviar da Impress	mento no Arquivo de G mento na Impressora I Mincular Forma de P e MP6000 TH FI Aceit s 15 Primeiros serão R de Pagamento de Pagamento	Cadastro Fiscal 2 agamento: 3 egistrados 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dê um C	Descrição	Pagar a Forma de Pagam	
formações de Reto	orno da Impresso	ora Fiscal - ACK - ST1	- ST2 - ST3				
im de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	Enviando Com	ando: Lendo Re	elatórios Gerenciais	
ouco Papel	Comando Inexisten	te M.F. Lotada	Cancel, não Permi	tido Retorno Exten	dido: COMAND	οοκ	
rro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog				
						$e_{TA} e_{TA} e_{A} e_{A} e_{A} e_{A}$	



Logo em seguida aparecerá a seguinte tela de confirmação clique em Sim.

Bematool 3 - Impres	soras Fiscai	s Bemat	ech - Exclusivo	Para Térmicas					D
Configurações A	tuais Fo	·ma de	Pagamento	Alíquotas	Compro	ovante nâ	io Fiscal	Relatório Ger	encial
Impressor	a		Opções de F	orma de Pagamento			Arquiv	quivo de Cadastro	
01 : N : Dinheiro 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : *A Letra "V" Indica que Pagamento é Vinculada	e a Forma de a e a Letra da	Ca Ca Chequ Caracte Modelo 16 Cara	dastrar Forma de P. dastrar Forma de P. e eres Utilizados : 16 s Superiores a MP20 acteres mas Soment Enviar Form ONAR FORMA D Deseja Realme A Forma de Pa sem Intervenç Continuar?	agamento no Arquivo agamento na Impress Vincular Forma O00 e MP6000 TH FLA te os 15 Primeiros ser ma de Pagamento E PAGAMENTO ente Adicionar a Forma a ao Executar Este Co gamento não Poderá ião Técnica !!!	de Cadastro ora Fiscal de Pagamento ceitarão ão Registrado: ão Registrado: a de Pagamen mando ! ser Apagada (Índice 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13	Descrição	Apagar a Forma de Pa	Vínculo N
Informações de Reto	orno da Impr	taavru	I ISCUL - MCIL - J	11-312-313					
Fim de Papel	Comando sem	ESC	Erro Tipo Parâmet	ro Alíquota Esgo	tada En	iviando Coma	ando: Lendo R	elatórios Gerenciais	-
Pouco Papel	Comando Inex	istente	M.F. Lotada	Cancel, não P	ermitido Re	etorno Extend	lido: COMAND	0 OK	
Erro no Relógio	Cupom Aberto		Erro de CMOS	CNPJ/IE não	Prog.	torno do ECI		CT2.CT2_C 0 0	
Ecf em Erro	Parâmetro Inva	álido	Alíquota Não Prog	g. 🛛 🛛 Comando não	Exec.	suno do EU	F. AUN - STI -	512-513=6,0,0,1	- -



Outra tela de COMANDO OK. Clique em **OK**.

Bematool 3 - Impressoras	Fiscais Bemat	tech - Exclusivo I	Para Térmicas					6
Configurações Atuais	Forma de	Pagamento	Alíquotas	Comprov	vante nä	ăo Fiscal	Relatório Gere	ncial
Impressora		Opções de Fo	orma de Pagamento -		1	Arqui	vo de Cadastro	
01 : N : Dinheiro 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : *A Letra "V" Indica que a Forr Pagamento é Vinculada e a Le "N" Indica não Vinculada	ma de RESPOST ma de	dastrar Forma de Pag dastrar Forma de Pag eres Utilizados : 16 s Superiores a MP200 acteres mas Somente Enviar Form A DO ECF RESPOSTA DA IMPR Primeira Resposta : Segunda Resposta : Terceira Resposta :	gamento no Arquivo o gamento na Impresso Vincular Forma o O e MP6000 TH FI A e os 15 Primeiros será a de Pagamento EESSORA AO COMAN OK COMANDO OK	de Cadastro ora Fiscal le Pagamento ceitarão o Registrados	Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12	Pagamento	Apagar a Forma de Pa	gamento
Informações de Retorno o	ia In							
Fim de Papel Coma	ndo sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgot	ada Env	iando Com	ando: Envian	do Forma de Pagamento	0 4
Pouco Papel Coma	ndo Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Pe	ermitido Rete	orno Exten	dido: COMAN	DO ΟΚ	
Erro no Relógio Cupor	m Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não F	Prog.		 E. ACK. C.7.1		
Ecfem Erro Parân	netro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não l	Exec.	omo do EC	F: AUN • STT	· 512 · 513 = 6, 0, 0, 0	-



Na tela seguinte um exemplo de varias formas de pagamento cadastradas da mesma maneira e concluído.

Bematool 3 - Impres	soras Fisca	is Bemat	ech - Exclusivo	o Para Térmicas					×
Configurações A	tuais Fo	rma de	Pagamento	Alíquotas	Compr	ovante na	ão Fiscal	Relatório Gere	ncial
Impressor	a	1	Opções de F	=orma de Pagamento –			Arquiv	/o de Cadastro	
01 : N : Dinheiro		Cadastrar Forma de Pagamento no Arguivo de Cadastro					Descrição		Vínculo
02 : V : Cheque 03 : V : Cartao		Ca	dastrar Forma de P	'agamento na Impresso	1			N	
04 : V : Tef Credito)	2				
05 : V : Ter debito 06 :				🛛 🐹 Vincular Forma d	e Pagameni	to <u>3</u>			
07:		Caracte	eres Utilizados : O			4			
08:		Modelo	s Superiores a MP2	000 e MP6000 TH FI Ad	eitarão	5			
10:		16 Cara	acteres mas Somen	te os 15 Primeiros sera	o Registrad	6	-		
11:				100 A 10		/			
13:						9			
14:						10	-		
16:			Enviar For	ma de Pagamento		11	1		
17:						12	1		
19:						13	1		
20 :						14	1		
*A Letra "V" Indica que	e a Forma de		Equipe do Topo		iuo	15			
Pagamento é Vinculada "N" Indica pão Vinculad	a e a Letra 1a			ressora Para o Arqu	IYU	16			
Nº Indica ndo vincalad				1 -		17			
			且			18			
						19	-		
			Enviar do Arqu	iivo Para a Impress	ora	20	lis Duels and		
[[) De un c	lic Duplo para :	Apayar a Forma de Paç	jamenco
Informações de Rete	orno da Imp	ressora	Fiscal - ACK - S	T1 - ST2 - ST3					
Fim de Papel	Comando sem	ESC	Erro Tipo Parâme	tro 🛛 Alíquota Esgota	ada E	inviando Com	iando: Lendo P	ormas de Pagamento	-
Pouco Papel	Comando Ine:	kistente	M.F. Lotada	Cancel, não Pe	rmitido R	letorno Exten	dido: COMANI	о ок	
Erro no Relógio	Cupom Aberto)	Erro de CMOS	CNPJ/IE não P	rog.	otomo do EC	 Текаси ста	CT2 CT2_C 0 0 0	_
Ecf em Erro	etra "V" Indica que a Forma de amento é Vinculada e a Letra indica não Vinculada e a Letra Enviar da Impressora Para o Arquivo Enviar do Arquivo Para a Impressora Enviar do Arquivo Para a Impressora					ietomo do EC	F. AUN • 511	· 312 · 313 = 6, 0, 0, 0, 0	-

Para cadastra as formas de pagamentos a impressora não pode estar em operação não pode ter feito nem Leitura X, Na aba Alíquotas tem o campo em branco para colocar os Valores da alíquota e marcar ao lado se a Alíquota é ICMS ou ISS, colocando o Valor de alíquota correto clique em Alíquota.

Bematool 3 - Impres	soras Fiscais Bem	atech - Exclusivo Pa	ra Térmicas					X
Configurações At	tuais 👘 Forma d	e Pagamento 🛛 🧲	Alíquotas	Comprov	ante na	ão Fiscal	Relatório Gerenci	al
Impressora	a	Opções de	Alíquotas			Arqui	vo de Cadastro	
01:	00	adastrar Alíquota no Arqu	uivo de Cadastro		Índice	Descrição	Tipo	
02:		adastrar Alíquota na Impr	ressora Fiscal		1			
04:		96 Alfauaka M	TMG Alfanuaka T		2			
06:				-	3			
07:		N			4			
09:	Para	que não Ocorra Erros de (e os 4 Caracteres no Camp	Configuração No Alíquota		6			
10:	<u> </u>	~			7			_
12 :			Sam.		8			
13:					9			
15 :		Enviar 4	líquota		10			
16:			inquota		11			
*Alíquota Cadastrada (como 00,00%		N		12			
nao Sera Mostrada		し 月 日			13			
					19			_
		Enviar da Impresso	ora Para o Arquiv	0	16			
		Enviar do Arquivo Para a Impressora			Dê um C Alíquota: Serão Co	lic Duplo para s Configurada opiadas da Im	Apagar a Alíquota s com o Valor 00,00% não pressora	
Informações de Reto	rno da Impressora	ı Fiscal - ACK - ST1 -	ST2 - ST3					
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota Esgotada	e Envia	ndo Coma	ando: Lendo F	ormas de Pagamento	-
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel. não Permi	tido Retor	no Extend	lido: COMANE	00 OK	
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS	CNPJ/IE não Prog)	no do ECI		CT2 CT2_C 0 0 0	
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando não Exe	c.		AUNISTI	· 312 · 313 = 0, 0, 0, 0	•



Conhecimento



E Logo em seguida aparecerá uma outra tela de COMANDO OK. Clique em OK.

Bematool 3 - Impressoras Fis	cais Bematech - Exclusiv	o Para Térmicas					
Configurações Atuais Impressora 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 29 :	Forma de Pagamento Opçã Cadastrar Alíquota n Cadastrar Alíquota n 07,00% Alíqu	Alíquotas Ses de Alíquotas o Arquivo de Cadastro a Impressora Fiscal Iota ICMS O Alíquota	Comprov	vante nâ Índice 1 2 3 4	ão Fiscal Arquiv Descrição	Relatório Gerencial vo de Cadastro Tipo	
08: 09: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:	Para que não Ocorra Erro Digite os 4 Caracteres no RESPOSTA DO ECF	os de Configuração Campo Alíquota		5 6 7 8 9 10	×		
*Alíquota Cadastrada como 00,00 não Será Mostrada	% RESPOSTA I Primeira Res Segunda Re Terceira Res	DA IMPRESSORA AO CO sposta : OK sposta : OK sposta : COMANDO OK OK	MANDO : Envi	iando Alíqu	ota Ilo para i igurada: s da Imp	Apagar a Alíquota s com o Valor 00,00% não pressora	



E Logo em seguida aparecerá uma outra tela de COMANDO OK. Clique em OK.

8ematool 3 - Impressoras Fiscais	s Bematech - Exclusivo Para Térn	licas					L
Configurações Atuais For	ma de Pagamento Alíquot	as Con	nprova	ante ná	ão Fiscal	Relat	ório Gerencial
Impressora		Arquivo de Cadastro					
01:07,00% - ICMS 02:12,00% - ICMS 03:18,00% - ICMS 04:25,00% - ICMS 05: 06: 07: 08: 09: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 07,00% - ICMS 09: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 16: 17: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16	Cadastrar Alíquota no Arquivo de C Cadastrar Alíquota na Impressora F O3,00% Alíquota ICMS Para que não Ocorra Erros de Configura Digite os 4 Caracteres no Campo Alíquot Enviar Alíquota	adastro scal Aliquota ISS São a)	Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Descrição		Tipo
*Alíquota Cadastrada como 00,00% não Será Mostrada	Enviar da Impressora Para	o Arquivo		11 12 13 14 15 16 Dê um Cl Alíquotas Serão Co	ic Duplo para s Configurada spiadas da Im	Apagar a A is com o Val pressora	líquota or 00,00% não

Configurações Atuais 🔰 F	orma de Pagamento	Comprov	ante na	ăo Fiscal	Relatório Gerencia			
Impressora	Opçô	ies de Alíquotas ———			Arquiv	vo de Cadastr	Iadastro	
01 : 07,00% - ICMS 02 : 12,00% - ICMS 03 : 18,00% - ICMS 04 : 25,00% - ICMS 05 : 03,00% - Serviço(ISS) 06 :	Cadastrar Alíquota n Cadastrar Alíquota n Cadastrar Alíquota n	o Arquivo de Cadastro a Impressora Fiscal ota ICMS () Alíquota	ISS	Índice 1 2 3	Descrição	1	'ipo	
07: 08: 09: 10: 11:	Para que não Ocorra Erro Digite os 4 Caracteres no	5 6 7						
12 : 13 : 14 : 15 : 16 :	En		8 9 10 11					
*Alíquota Cadastrada como 00,00º não Será Mostrada	Enviar da Imp	Yn	12 13 14 15					
			16 Dê um C Alíquota: Serão Co	ic Duplo para 5 Configurada 9 piadas da Im	Apagar a Alíq s com o Valor pressora	uota 00,00% não		

Irá aparecer um tela de confirmação se deseja continuar, Clique em SIM.

Bematool 3 - Impre	ssoras Fisca	is Bemated	ch - Exclusive	o Para	Térmicas						E
Configurações A	tuais Fo	orma de Pa	agamento	Ali	íquotas	Com	provante n	ião Fiscal	Relató	irio Gerencia	ıl
Impresso	ra		Opçő	es de Alí	quotas			Arquiv	vo de Cadas	tro —	
Impressora 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : *4/Financial Conductored come 00,00%		Cada: Cada: 07,00% Para que Digite os 4	Cadastrar Alíquota no Arquivo de Cadastro Cadastrar Alíquota na Impressora Fiscal 07,00% Alíquota ICMS Alíquota ISS ara que não Ocorra Erros de Configuração igite os 4 Caracteres no Campo Alíquota			Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Descrição		Tipo		
não Serà Mostrada			DICIONAR AL Desej Tenha A Alía sem I Contin	iquot a Realm a Certez uuota nãi interveni nuar ? Sim	A ente Adicionar a ao Executar e o Poderá Ser A ção Técnica!!!	a Alíquot este Com pagada c ão	a? iando! bu ALterada!	Clic Duplo para as Configurada copiadas da Imj	Apagar a Al s com o Valc pressora	íquota r 00,00% não	
Informações de Ret	orno da Imp	ressora i is	scal - ACN - J	11 - 3	12-313						
Fim de Papel Comando sem ESC		ESC E	Erro Tipo Parâmetro Alíquota Es		Alíquota Esgota	da	Enviando Comando: Lendo Formas de Pagamento			agamento	*
Pouco Papel	Comando Inex	kistente M	M.F. Lotada Cancel. não Permitido		mitido	Retorno Extendido: COMANDO OK					
Erro no Relógio	Cupom Aberto	E	rro de CMOS	0	CNPJ/IE não Pr	og.					
Ecfem Erro Parâmetro Inválido			Alíquota Não Prog. Comando não Exec.			xec.	THEOMO GO ECF. ACK - 311 - 312 - 313 = 6, 0, 0, 0				



Como gerar a MFD

Clique em "LOCALIZAR IMPRESSORA".

Bematool 3 - Imp	oressoras Fiscais Bema	atech - Exclusivo Pa	ara Térmic	as		Help/Ajuda = F1 🛛 🗙
bemat	ech				Pro	NewTech
Instalar I	Driver USB	Loc	Calizar Impre	essora		Configurações do ECF
			0%			
5	•	Número de Série	-			ZMF
	de Barrahad	Versão Atual	880 M	Weeks stress mess		Palatária - Firania
Configuração	o do Beimatool	Reduções Restante	es *			Helatonos Fiscais
(Último Doc. na MFD	D *	and the share of the second	6	
		Última Redução		and the second		*
		Horário de Verão		Alexandre des des des		
Gerenciador	Gerenciador de Comandos Versão da Bemafi32.dll 6,1,1,8				Lomandos Adicionais	
		MFD Livre		0%		
Finalizar	Programa	Desenvolvim joao@ Versão 3.	ento : João enewtechso .0.5 d	o Fábio Vicente com.br ssinatura e valido e arquivos Bema	ação tech	IF - MFD e Informações do ECF
Informações de l	Retorno da Impressora	Fiscal - ACK - ST1	- ST2 - ST	3		
Fim de Papel	Comando sem ESC	Erro Tipo Parâmetro	Alíquota E	sgotada		<u>A</u>
Pouco Papel	Comando Inexistente	M.F. Lotada	Cancel, na	ão Permitido		
Erro no Relógio	Cupom Aberto	Erro de CMOS CNPJ/IE não Prog.				
Ecf em Erro	Parâmetro Inválido	Alíquota Não Prog.	Comando	não Exec.		

Selecione OK.



Selecione **"MF–MFD e informações** do ECF".



Selecione **Total**.



Clique em "Download do arquivo .MFD".



Clique em **OK**.



Clique em Sim.


Conhecimento

O arquivo MFD será salvo na pasta RELATÓRIOS que fica localizada, C:\Arquivos de Programas\Bematech\BematoolPro \ Relatórios Pronto, o arquivo MFD foi gerado com sucesso.





Qual a finalidade?

O programa Winmfd2 é um aplicativo fiscal, desenvolvido pela Bematech onde o cliente pode capturar informações da sua impressora.

Conhecimento

Observação:

- Nas impressoras matriciais o software a ser utilizado para o download da memória fiscal é o Bematech Printer package, disponibilizado no PORTAL HARDWARE.
- Nos nossos exemplos utilizamos o WINMFD2 versão 2.6.3 que é a mais atual e que tem a opção para conversão Sintegra, caso o cliente utilize versões mais antigas, seu procedimento é basicamente o mesmo.

Quais os modelos de impressoras fiscais o WINMFD2 suporta? Nos modelos de impressoras fiscais, MP2000THFI, MP2100THFI, MP3000THFI, MP4000THFI, MP6000THFI e MP 7000TH FI.

Essa é a tela de instalação do nosso aplicativo, selecione a opção idioma Português do Brasil e clique no botão OK.

Selecio	nar Idioma do Programa de Instal 🔀		
12	Selecione o idioma a ser utilizado durante a instalação:		
	Português (Brasil)		
	OK Cancelar		

Clique em Avançar.



Selecione o diretório para ser instalado o aplicativo, no nosso exemplo iremos instalar no diretório padrão.

Conhecimento

Clique em Avançar nos dois casos para a continuidade da instalação.

🔂 Bematech WinMFD2 - Programa de Instalação 📃 🗖 🔀	🕼 Bematech WinMFD2 - Programa de Instalação
Escolha a Pasta de destino Onde Bematech WinMFD2 deve ser instalado?	Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve instalar os atalhos do programa?
0 Programa de Instalação irá instalar Bematech WinMFD2 na seguinte pasta.	O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar.
Para continuar, clique Avançar. Se você deseja escolher outra pasta, clique Procurar.	Clique Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, clique Procurar.
<u>C:\Arquivos de programas\Bematech\WinMFD2</u> P <u>r</u> ocurar	Bematech WinMFD2 Procurar
São necessários pelo menos 13,8 MB de espaço livre em disco.	
< <u>Voltar</u> <u>Avançar</u> Cancelar	< ⊻oltar Avançar > Cancelar

Caso o cliente desejar deixe marcada essas duas opções.

O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Bematech

Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique Voltar para revisar ou alterar alguma

Depois selecione a opção instalar.

🔂 Bematech WinMFD2 - Programa de Instalação



Cancelar

Quais tarefas adicionais devem ser executadas?

Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala Bernatech WinMFD2 e clique Avançar.

< Voltar

<u>Avançar</u> >

(cones adicionais:

Criar um ícone na Área de Trabalho

🔽 Criar um ícone na <u>B</u>arra de Inicialização Rápida

Local de destino: C:\Arquivos de programas\Bematech\WinMFD2 Pasta do Menu Iniciar: Bematech WinMFD2

Tarefas adicionais: (cones adicionais: Criar um (cone na Área de Trabalho Criar um (cone na Barra de Inicialização Rápida)

🐻 Bematech WinMFD2 - Programa de Instalação

Pronto para Instalar

configuração.

WinMFD2 no seu computador.



-



Selecione a caixa abaixo:

- Executar Bematech WInMFD2;
- > E clique em **Concluir**.

🔂 Bematech WinMFD2 - Programa de Instalação		
	Finalizando o Assistente de Justalação de Bematech WinMFD2O Programa de Instalação finalizou a instalação de Bematech WinMFD2 no seu computador. O programa pode ser iniciado clicando nos í cones instalados.Clique Concluir para sair do Programa de Instalação.✓ Executar Bematech WinMFD2	
	Concluir	



Depois de instalado o aplicativo, a primeira coisa a se verificar é qual a porta de comunicação em que foi instalada a nossa impressora, a numeração das portas começa da esquerda para a direita, assim se colocarmos o cabo serial na ultima porta da esquerda, então colocamos o cabo na porta **COM1**, no aplicativo **WINMFD2**, iremos no menu comunicação Porta de impressora **COM1**.





¦∕-Fábrica do **€ Conhecimento**

Caso apresente algum erro na hora da comunicação tente selecionar as portas subsequentes, ou realize o **reset de porta COM** disponibilizado no portal HARDWARE.

Comunicação Window Ajuda			
Porta Impressora 🕨	 	COM1	
Modelo Impressora		COM2	
Download •		COM3	
Leitura via Scanner		COM4	
Leitura X pela Serial		COM5	
Impressão da fita detalhe		COM6	
Leitura da Memória Fiscal pela Serial		USB	



Modelo Impressora: No nosso exemplo selecionamos a MP2100TH FI.

Com	unicação	<u>W</u> indow	Ajuda		_	
	Porta Im	pressora		•		
	Modelo I	impressora	i	•		MP-2000 TH FI
	<u>D</u> ownloa	d		•	~	MP-2100 TH FI
	Lei <u>t</u> ura v	ia Scanne	r			MP-3000 TH FI
Leitura X pela Serial					MP- <u>4</u> 000 TH FI	
Impressão da fita detalhe					MP- <u>6</u> 000 TH FI	
Leitura da Memória Fiscal pela Serial			Serial		MP- <u>7</u> 000 TH FI	
						46 <u>1</u> 0-KR4
						4610-K <u>N</u> 4



Agora que já foi configurado o Modelo e a Porta da Impressora, Precisamos saber qual tipo de Arquivo devemos Gerar.

Conhecimento

Temos 6 tipos de Arquivos fiscais que dependendo do (Estado) ele é obrigatório ser gerado e enviado a **Receita Federal ou Sefaz**.

Relatório da Memoria Fiscal;

- Relatório da Memoria Fita Detalhe;
- CAT 52;
- Sintegra Tipo 60 ;
- Sintegra Tipo E;
- Sped Fiscal.

A memória fiscal é como se fosse a BIOS do seu computador, porem com uma única diferença, somente depois da redução Z que esses arquivos serão enviados a MF.

Comunicação Window Ajuda	
Porta Impressora	►
Modelo Impressora	•
Download	Memória Fiscal
Leitura via Scanner	Memória de Fita-Detalhe
Leitura X pela Serial	Software Básico
Impressão da fita detalhe	
Leitura da Memória Fiscal pela	Serial

O download da memória fiscal, é apenas para consulta do cliente não necessita o envio ao SEFAZ do seu estado.



Em download da memoria fiscal, podemos visualizar os dias e horários em que houve o fechamento do caixa e a sua abertura.

Selecione o local onde será salvo os arquivos e também digite um nome para ele.





A MFD ou (Memoria de fita detalhe) seria como fosse um "HD", onde será salvo tudo que foi impresso pela impressora. Diferentemente da MF onde é salvo apenas os contadores de operação e os dados cadastrais da empresa, a MFD salva exatamente tudo o que ocorrer com a impressora, desde o produto que foi vendido até o total da compra.

Porta Impressora	
Modelo Impressora	
Piddelo Impressora	
Download •	Memória Fiscal
Leitura via Scanner	Memória de Fita-Detalhe
Leitura X pela Serial	Software Básico
Impressão da fita detalhe	
Leitura da Memória Fiscal pela Serial	



Depois de clicado em memória de fita detalhe, selecione o local onde será salvo o nosso arquivo.



Depois de selecionar onde será salvo os arquivos, o aplicativo nos redirecionará para Essa tela abaixo, onde teremos 3 opções para download.

 POR TOTAL: Selecionando a opção por total iremos fazer o download de tudo que foi impresso pela impressora desde a aquisição do cliente.
 POR COO: será feito o download a partir do numero do cupom que foi impresso.
 POR DATA: Nessa opção o cliente pode selecionar

um mês e data para download.

WinMFD - Download Memória Fita Detalhe	×	
_ Intervalo		
Total		
O Por COO		
Cool nicial: 1 Coo Final: 1 Usuário: 1		
O Por Data		
Data Inicial: 5/20/2011 🔽 Data Final: 5/20/2011 💌		
JF Download		

Observação: De preferência ao download por data, pois depois de convertido, o arquivo deverá ser entregue de mês e mês.





Esse é o nosso arquivo MFD que depois será gerado para qual a secretária da fazenda determinou para o cliente.

A partir desse arquivo conseguimos converter ele em vários arquivos fiscais obrigatório que cada cliente necessitar.







Depois de selecionado a opção salvar, o download irá iniciar automaticamente.



Caso ocorra o erro **DATA ERRADA** verifique se o horário da impressora está igual ao do computador, caso contrario irá gerar esse erro. Após o termino do Download Selecionar: **Arquivo Relatório da Memória Fiscal**.





Em relatório da memoria fiscal podemos visualizar os contadores fiscais e as informações referentes aos dados da empresa.

OBS: Dê preferencia para a opção por Data, a opção por CRZ será efetuado o relatório por redução Z.

WinMFD - Relatório da Memória Fiscal		
Arquivo		
Origem:		
Destino:		
Tipo da Leitura		
 Completa C Simplificada 		
Memoria Fiscal		
Por CRZ		
CRZ Inicial: 1 CRZ Final: 1		
O Por Data		
Data Inicial: 09/05/05 🔽 Data Final: 09/05/05 🖵		
📄 <u>G</u> erar Relatório 🔀 <u>C</u> ancelar		





Clique em Arquivo\Relatório da Memória Fita-Detalhe.

. 0	Bematech - WinMFD2			
Arqu	uivo Editar Comunicação	Window Aj	juda	
2	Abrir	Ctrl+O		
	Salvar Como			
	Arquivos Recentes			
	Relatório da Memória Fisc	al		
	Relatório da Memória Fita	a-Detalhe		
	Sintegra	•		
	CAT-52			
	Sped Fiscal ECF			
	Decodificar BMP			
	Configurar Impressora			
6	Imprimir	Ctrl+P		
Ē,	Sair			
_				

Na Origem, Clique no Botão "..." e selecione a pasta Relatórios. C:\Arquivos de Programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios

WinMFD2 - Relatórios da Memória Fita Detalhe 🛛 🛛 🔀				
Arquivos Origem: Destino:				
Tipo relatório Arquivo de Texto (*.txt) Arquivo de Texto Formatado (*.rtf) Arquivo de Dados (*.mdb) Arquivo XML (*.xml)	Período Image: Total Data Inicial: 5/ 9 /2013 Por Data Data Final: Por COO 5/ 9 /2013 Usuário:			
📃 <u>G</u> erar Relatório	Cancelar			





No Destino, Clique no Botão "..." e selecione o local onde quer Salvar.

WinMFD2 - Relatórios da Memória Fita Detalhe				
Arquivos Origem: Destino:				
Tipo relatório Arquivo de Texto (*.txt) Arquivo de Texto Formatado (*.rtf) Arquivo de Dados (*.mdb) Arquivo XML (*.xml)	Período Total Data Inicial: 5/9/2013 Por Data Data Final: O Por COO 5/9/2013 Usuário:			
🧾 <u>G</u> erar Relatório	Cancelar			



Clique em Arquivo de Texto (TXT).

WinMFD2 - Relatórios da Memória Fita I	Detalhe 🛛 🔀
Arquivos Origem: Destino:	
Tipo relatório Arquivo de Texto (*.txt) Arquivo de Texto Formatado (*.rtf) Arquivo de Dados (*.mdb) Arquivo XML (*.xml)	Período Image: Total Data Inicial: Image: Total 5/ 9 /2013 Image: Total Data Final: Image: Total 5/ 9 /2013 Image: Total 1
🧮 <u>G</u> erar Relatório	Cancelar

Clique em Por Data.

E selecione o Período que deseja Gerar o Arquivo.

WinMFD2 - Relatórios da Memória Fita	Detalhe 🛛 🔀
Arquivos Origem: Destino:	
Tipo relatório Arquivo de Texto (*.txt) Arquivo de Texto Formatado (*.rtf) Arquivo de Dados (*.mdb) Arquivo XML (*.xml)	Período O Total O Por Data O Por COO Usuário: 1
📃 <u>G</u> erar Relatório	X Cancelar



Clique em Gerar Relatório.

WinMFD2 - Relatórios da Memória Fita D	Detalhe	
Arquivos Origem: Destino:		
 Tipo relatório Arquivo de Texto (*.txt) Arquivo de Texto Formatado (*.rtf) Arquivo de Dados (*.mdb) Arquivo XML (*.xml) 	Período C Total Data Inio 5/ 9 /2 Por Data C Por COO 5/ 9 /2 Usuário: 1	cial: 2013 💌 al: 2013 💌
🧮 <u>G</u> erar Relatório	X Cancelar	





Selecionar: Arquivo -> Sintegra -> Registro Tipo 60.





Em tipo 60 também iremos selecionar o arquivo onde salvamos a **MFD** e também daremos um local para onde será feito a sua conversão.

Selecione o mês e ano a ser gerado o relatório e preencha os dados do estabelecimento. E clique no botão **Gerar Registros**.

📲 🐨 🖉 WinMFD2 - Sintegra
Arquivos Origem: C:\Documents and Settings\thiago\Desktop\download MFD\download.mfd Destino: C:\Documents and Settings\thiago\Desktop\download MFD\download.txt
Período do Relatório Registros Mês: Maio Ano: 2011 Dados do Estabelecimento
Razão Social: I Nome Contato: I Município: I
Endereço: Nº: Bairro: CEP: Complemento: Telefone:
Gerar Registros X Cancelar





Selecionar: Arquivo -> Sintegra -> Registro Tipo E.

F	Abrir	Ctrl+O	
	Salvar Como		
	Arquivos Recentes		
	Relatório da Memória Fisc	al	
	Relatório da Memória Fita	-Detalhe	
	Sintegra	•	Registros Tipo 60
	CAT-52		Registros Tipo E
	Sped Fiscal ECF		
	Decodificar BMP		
	Configurar Impressora		
5	Imprimir.,	Ctrl+P	
-	Sair		



Em Sintegra tipo E, selecionamos o local onde o cliente efetuou o download da MFD e também o destino pra a conversão dos arquivos Preencha os dados da data inicial e final os dados do estabelecimento e escolher a opção de registros e clicar no botão Gerar Registros.

/inMFD2 - Regis	tros Tipo E	×
Arquivos		
Origem:		
C:\Documents a	nd Settings\thiago\Desktop\download MFD\download.mf	
Destino:		
C:\Documents a	nd Settings\thiago\Desktop\download MFD\download.txt]
Informações		
Data Inicial:	22/ 5 /2011 🔹	
Data Final:	22/ 5 /2011 🔹	
Razão Social:	bematech	
Endereço:	av ibirapuera 2332	
Cmd:	1 - MFD 💌	
🔽 Incluir assi	natura EAD no arquivo destino.	
	Gerar Registros X Cancelar	





Selecionar: Arquivo -> CAT-52.





Crie uma pasta para direcionar seus arquivos fiscais como o nome de **CAT52**, ela poderá ser criada também em sua Área de Trabalho.



Para a conversão para CAT 52 podemos gerar diretamente da impressora, ou do arquivo MFD, ou caso o cliente tenha uma impressora matricial podemos gerar do seu arquivo RFD. Caso seja selecionada a opção GERAR DO ARQUIVO MFD, temos que localizar o seu arquivo de origem e o período a qual o cliente deseja converter.

WinMFD2 - CAT-52	Geração da CAT-52 🛛 🔀
Geração do arquivo referente a portaria CAT-52	Arquivo gerado com sucesso.
Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)	
C Gerar do arquivo RFD (Registro de Fita Detalhe) Arquivo de Origem:	
Path de Destino: C:\Arquivos de programas\Bematech\WinMFD2\	
Período: 22/5/2011 🔹 a 22/5/2011 💌	

Gerando Sped Fiscal ECF

Fábrica do Conhecimento

Selecionar: Arquivo -> SPED FISCAL ECF.

Convertendo para o Speed fiscal podemos gerar diretamente da impressora ou mesmo localizando a MFD salva no computador, após isso selecione um período inicial e final (por Default obrigatoriamente se gera por mês a mês) para a conversão dos arquivos, obrigatório Também que o cliente tenha em mãos a alíquota PIS, CONFINS, CFOP para que gere corretamente. De preferencia no campo perfil selecione a opção Todos os registros e depois BOTÃO GERAR REGISTRO.



Clique em Gerar do Arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe).

WinMFD2 - Relatório SPED Fiscal MFD (C4xx)	
Geração dos Registros de ECF do Sped Fiscal	
🔿 Gerar diretamente da impressora	
🕞 Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)	C Sped Completo
Arquivo de Origem:	
Arquivo de Destino:	
Período: 1/11/2010 💌 a 1/11/2010 💌	
Alíquota PIS: 00,00 % CFOP: 5929	
Alíquota Cofins: 00,00 % Cód. Obs. Lanc. Fiscal:	
Perfil C Perfil "A" (C400, C405, C410, C420, C460, C470 e C490)	
Perfil "B" (C400, C405, C410, C420, C425 e C490)	
 Todos os Registros (Inclui C495) 	
🗐 Gerar Registros 🛛 🗶 Cancelar	





Na Origem, Clique no Botão "..." e selecione a pasta **Relatórios**. C:\Arquivos de Programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios

WinMFD2 - Relatório SPED Fiscal MFD (C4xx)	
Geração dos Registros de ECF do Sped Fiscal	
 Gerar diretamente da impressora 	
 Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe) 	Sped Completo
Arguivo de Origem:	
Arquivo de Destino:	
Período: 1/11/2010 💌 a 1/11/2010 💌	
Alíquota PIS: 00,00 % CFOP: 5929	
Alíquota Cofins: 00,00 % Cód. Obs. Lanc. Fiscal:	
 Perfil "A" (C400, C405, C410, C420, C480, C470 e C430) Cerfil "B" (C400, C405, C410, C420, C425 e C490) 	
 Todos os Registros (Inclui C495) 	
🗐 Gerar Registros 🛛 🗙 Cancelar	



No campo **Destino**, clique no botão "..." e selecione o local onde que salvar seus arquivos.

WinMFD2 - Relatório SPED Fiscal MFD (C4xx)	
⊂Geração dos Registros de ECF do Sped Fiscal	
 Gerar diretamente da impressora 	
 Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe) 	Sped Completo
Arquivo de Origem:	
Arauivo de Destino:	
Período: 1/11/2010 💌 a 1/11/2010 💌	
Alíquota PIS: 00,00 % CFOP: 5929	
Alíquota Cofins: 00,00 % Cód. Obs. Lanc. Fiscal:	
Perfil	
Perfil "A" (C400, C405, C410, C420, C460, C470 e C490)	
 Perfil "B" (L400, L405, L410, L420, L425 e L490) Todos os Resisters (Instail C495) 	
 Lodos os hegistros (inclui C435) 	
🗐 Gerar Registros 🛛 🗙 Cancelar	





Selecione o período que deseja gerar o arquivo.

🥔 WinMFD2 - Relatório SPED Fiscal MFD (C4xx)	
Geração dos Begistros de ECE do Sped Fiscal	
C. Gerar diretamente da impressora	
Gerar de province de impressora Sped Complet Sped Complet	io i
Arquivo de Origem:	
Arquivo de Destino:	
Período: 1/11/2010 💌 a 1/11/2010 💌	
Alíquota PIS: 00,00 % CFOP: 5929	
Alíquota Cofins: 00,00 % Cód. Obs. Lanc. Fiscal:	
Perfil "A" (L400, L405, L410, L420, L460, L470 e L490)	
 Ferri B (C400, C405, C410, C425 e C490) C Tadas as Danishas (Inclui C405) 	
 Fodos os Registros (Inclui C435) 	
Gerar Registros	




Preencha as Alíquotas o **CFOP** e o **Cód. Fiscal**. E no Perfíl deixe em **"Todos os Registros (Inclui C495)".**

WinMFD2 - Relatório SPED Fiscal MFD (C4xx)
Geração dos Registros de ECF do Sped Fiscal
C Gerar diretamente da impressora
Gerar do arquivo MFD (Memória de Fita Detalhe)
Arquivo de Origem:
Arquivo de Destino:
Período: 1/11/2010 💌 a 1/11/2010 💌
Alíquota PIS: 00,00 % CFOP: 5929
Alíquota Cofins: 00,00 % Cód. Obs. Lanc. Fiscal:
─Perfil ○ Perfil "A" (C400, C405, C410, C420, C460, C470 e C490)
Perfil "B" (C400, C405, C410, C420, C425 e C490)
Todos os Registros (Inclui C495)
🗐 Gerar Registros 🛛 🔀 Cancelar





Após preenchido as informações, clique na opção 📃 Gerar Registros

Os arquivos serão enviados para a pasta de Destino, indicada no momento da criação do do documento.



Esta pasta poderá ser criada também em sua Área de Trabalho.





Duvidas?



0

						٢			0				Fáb Cor	riĉa (nheci	do ⁺ ment	2 to
			Ô												Ċ	
							B									
		Ą	+	Ş	+	ð	+	ê						Æ		Ş
	F	+	b	r		6	0				ĴĴ		Ē.			
				#	+			Ð	\$.
			Ģ												ļ,	
) B	Q						
PA	ten	TO							₩ ^N							